

## **KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1004**

Cod. 390682



## **DESCRIZIONE**

il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 paraolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizione coperchio riduttore, serie di ingranaggi in metallo - adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni