

Rigo Guarnizione antisolvente porta serbatoio per MRI-AS2
Art. MRK14-2

Cod. MRK14-2 NEW



compatibile solo con nuovi MRI-AS2 o ACT-AS2

DESCRIZIONE

NON COMPATIBILI CON I VECCHI AEROGRAFI MRI-AS E ACT-AS

Rigo Nuova Guarnizione antisolvente porta serbatoio Art. **MRK14-2**
Guarnizione porta serbatoio per **NUOVI MRI-AS2 o ACT-AS2**